

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU

Nr VIN	W0VZT8GHXL1001671	Numer rejestracyjny	WW0087Y	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	OPEL	Licznik kilometrów	132640	Typ nadwozia	Kombi
Seria	Insignia B Sports Tourer 17-20	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Czarny
		Model	Insignia 2.0 CDTI 4x4 Elite S&S aut	ETG Kod	0125083
Rok	2019	KM	210 / 154	Kategoria lakieru	
Drzwi	5	Siedzenia	5	Poj. skokowa silnika	1956
biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Kierownica	Napęd na 4 koła
Trim		Country of Registration	PL	Cyl. silnika	4
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2024-04-08	Cyl. układ	Rzędowy
Technical Check Exp.	2024-04-08	Konserwacja		Turbosprężarka	Turbo
Nr konta		Nazwa firmy	Athlon Car Lease Polska	Data konserwacji	
Data przybycia	2024-04-08 18:25:07	Adres		Lok. inspekcji	Athlon
Data pierwszej rejestracji	2019-09-05	Miasto		Adres	
Data produkcji	2019-09-05	Województwo/gmina		Miasto	
Inspector No - ID	1698 - 5028001	Nr telefonu		Województwo/gmina	
Data przypisania		Data wysłania CR		Nr telefonu	
Data insp.	2024-04-08 18:25:07	Data druku		MVI	0
Numer W		Nr umowy	0	Certyfikat testu nr	
Place of Storage	Athlon			Customer Name	

AKCESORIA

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Elektrycznie sterowane szyby przednie	Elektrycznie sterowane szyby tylne
Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Nawigacja	Ogrzewana kanapa tylna
Ogrzewane fotele przednie	Radio	Relingi dachowe	Skórzane fotele	Tarcze kół ze stopów lekkich
Tempomat	Wentylowane fotele	Wyświetlacz na szybie (HUD)		

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Lewe Przednie	7 mm	Dunlop	18	245/45	Zima
Lewe Tylne	5 mm	Goodyear	18	245/45	Zima
Prawe Przednie	7 mm	Dunlop	18	245/45	Zima
Prawe Tylne	6 mm	Goodyear	18	245/45	Zima

Lista uszkodzeń

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
2	Książka serwisowa	Brak	Brak	
3	Całe Wnętrze - Inne	Zużyty	<50%, średnie	
4	Siedzenia - Inne	Plamy/zabrudzony	<50%, średnie	
5	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	Pęknięte szkło	2 cm - 3 cm	
6	Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	4 cm - 6 cm	
7	Pokrywa przednia	Odprysk	0.5cm - 1cm	
8	Rama drzwi góra, (Prawy)	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	1 cm - 2 cm	
9	Próg (Prawy)	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	3 cm - 4 cm	
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	
11	Blotnik tylny (Prawy)	Rysa	1 cm - 2 cm	
12	Tarcza koła aluminiowa tył (Prawy)	Wyżłobiony	<50%, średnie	
13	Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	8 cm - 10 cm	
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	
15	Tarcza koła aluminiowa przód (Lewy)	Wyżłobiony	<50%, średnie	
16	Cały Pojazd - Inne	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	Pojazd zabrudzony.

Komentarze

--

Lista kontrolna inspekcji

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>	Kod do radia	<input type="checkbox"/>
Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>	Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>
Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>	Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>
Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>	Winiетка	<input type="checkbox"/>

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;
Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
Ref 6 ;	Ref 7 ;	Ref 7 ;	Ref 8 ;	Ref 8 ;
Ref 9 ;	Ref 9 ;	Ref 10 ;	Ref 10 ;	Ref 11 ;
Ref 12 ;	Ref 11 ; 12 ;	Ref 11 ;	Ref 11 ;	Ref 13 ;
Ref 13 ;	Ref 14 ;	Ref 14 ;	Ref 15 ;	Ref 15 ;
Ref 15 ;				