

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYCENY POJAZDU**

Nr VIN	SJNFFAJ11U2711845	Numer rejestracyjny	WW1862Y	Typ silnika (paliwa)	Benzyna
Typ	NISSAN	Licznik kilometrów	41680	Typ nadwozia	Kombi
Seria	Qashqai 17-	Kolor zewnętrzny	szary	Kolor wnętrza	Czarny
Model	Qashqai 1.3 DIG-T N-Connecta DCT	ETG Kod	0134851	Kategoria lakieru	
		Rok	2019	KM	160 / 118
Poj. skokowa silnika	1332	Drzwi	5	Siedzenia	5
Kierownica	Napęd przedni	biegi	7	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Cyl. silnika	4	Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Country of Registration		Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Emissions Check Exp.	2024-04-03	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2024-04-03
Konserwacja		Data konserwacji		Nr konta	
Nazwa firmy	Athlon Car Lease Polska	Lok. inspekcji	Athlon Jawczyce	Data przybycia	2024-04-03 14:50:33
Adres		Adres		Data pierwszej rejestracji	2020-03-09
Miasto		Miasto		Data produkcji	2019-12-31
Województwo/gmina		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 5024452
Nr telefonu		Nr telefonu		Data przypisania	
Data wysłania CR		MVI	0	Data insp.	2024-04-03 14:50:33
Data druku		Certyfikat testu nr		Numer W	
Nr umowy	0	Customer Name		Place of Storage	Athlon Jawczyce

**AKCESORIA**

Automatyczna skrzynia biegów	Czujniki parkowania przednie	Czujniki parkowania tylne	Dach panoramiczny	Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane szyby tylne	Kamera cofania	Klimatyzacja automatyczna	Lakier Metalic	Nawigacja
Ogrzewane fotele przednie	Przyciemniane szyby	Reflektory LED	Relingi dachowe	Tarcze kół ze stopów lekkich
Tempomat (standardowy)				

**OPONY**

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon
Zapasowe	3 mm	Uniroyal	16	145/90	Lato
Lewe Przednie	3 mm	Pirelli	18	215/55	Zima
Lewe Tylne	4 mm	Pirelli	18	215/55	Zima
Prawe Przednie	3 mm	Pirelli	18	215/55	Zima
Prawe Tylne	4 mm	Pirelli	18	215/55	Zima

**Lista uszkodzeń**

Ref.	Część	Typ	Istotność	Komentarze
1	Opona zapasowa - Tył	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	Opony letnie wewnątrz auta, kontrola tylnej części kabiny utrudniona.
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wygięty	4 cm - 6 cm	
3	Błotnik przedni (Lewy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	
4	Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	<50%, średnie	
5	Całe Wnętrze - Inne	Plamy/zabrudzony	>50%, lekkie	
6	Cały Pojazd - Inne	Inne - patrz uwagi	Inne - patrz adnotacja	Nadwozie miejscowo mokre w trakcie oględzin.
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	160
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	170

**Komentarze**

--

**Lista kontrolna inspekcji**

Nie Palący: Nie Pojazd nie nadaje się do jazdy Nie

**LISTA DOKUMENTÓW**

Obecny  Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
					
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Ref 1 ;
					
Ref 1 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 2 ;	Ref 5 ;
					
Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 5 ;	Ref 6 ;
					
Ref 3 ;	Ref 3 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;	Ref 4 ;
					
Ref 4 ;					